Дополнительная опись залогового имущества

Байдак Виктор Иванович

Дело № А51-993/2026

24 сентября 2026 года г. Владивосток

Финансовый управляющий Болдырев Дмитрий Вячеславович составил настоящую опись двух объектов имущества Байдака Виктора Ивановича (15.07.1956, ИНН 250502618285), залоговый статус которых установлен определением Арбитражного суда Приморского края от 24.09.2026 по делу № А51-993/2026.

Проведен осмотр имущества, зафиксировано его состояние. Настоящая опись содержит описание двух залоговых объектов и дополняет опись конкурсной массы. Идентификационные сведения приведены по паспортам имущества; фотографии состояния имущества приведены в приложении.

Состав залогового имущества

№	Объект и идентификатор	Кол-во	Стоимость по отчету
1	Lexus LX570, 2008 г. VIN JTJHY00W804011513 ГРЗ Х369ХМ125 ПТС 25 РВ 071973	1 объект	400 000 руб.
2	SHANTUI SD16, 2012 г. Заводской № SD16AA126421(26421) ГРЗ 2043ВР25 по отчету ПСМ ТС 709622	1 объект	1 000 000 руб.

Залогодержатель обоих объектов - ПАО «Сбербанк России», договоры залога № 2536330999-23-10302 и № 2536330999-23-10301 от 14.11.2023. Итоговая стоимость по отчету финансового управляющего - 1 400 000 руб.; сведения приведены для сопоставления с отчетом.

Состояние автомобиля Lexus LX570

Кузов отделен от рамы и размещен на платформе. Рама с частично сохранившимися элементами подвески и ходовой части находится отдельно, на импровизированных опорах. Колеса на раме не установлены; на металлических деталях видны загрязнения и участки коррозии.

На кузове не установлены боковые двери, дверь багажного отделения, капот, передние крылья, бамперы и передняя светотехника. Сохранились каркас кузова, крыша с рейлингами, лобовое стекло и заднее боковое остекление. На наружных поверхностях видны потертости, царапины и следы эксплуатации.

Салон разобран: на фотографиях не установлены сиденья, панель приборов, рулевое колесо, значительная часть внутренней обшивки и напольного покрытия. Видны открытый металл пола, проемы креплений и трубопроводы; сохранились элементы люка крыши. Исправность электрики, систем безопасности и оборудования не установлена.

Состояние автомобиля Lexus LX570 (продолжение)

В папке автомобиля представлены фотографии разобранного двигателя: блок цилиндров, снятые элементы двигателя и крышки размещены отдельно. Двигатель на шасси не установлен. Комплектность, принадлежность снятых деталей и их пригодность требуют проверки.

Автомобиль разукомплектован и не способен к самостоятельному движению. Причина разборки и стоимость восстановления не установлены.

Местонахождение имущества: г. Владивосток, ул. Вострецова, 45а.

Состояние бульдозера SHANTUI SD16

Основное шасси с двумя гусеничными движителями находится на открытой площадке. Кабина, двигатель и облицовка моторного отсека на шасси не установлены; отвал в рабочем положении на машине не установлен. Видны открытые посадочные места и внутренние элементы машины.

На гусеничных лентах, раме и металлических поверхностях видны выраженные следы коррозии, загрязнения и эксплуатации. Ресурс ходовой части не установлен.

Двигатель демонтирован; на фотографиях представлен в сборе с частью навесных элементов, размещен на автомобильных шинах. Видны трубопроводы, загрязнения и следы эксплуатации. Работоспособность двигателя, состояние внутренних деталей и соответствие его номера ПСМ не проверены.

Кабина демонтирована и хранится отдельно. Сохранились каркас, дверь и часть остекления. На крыше видны деформации и повреждения, на поверхностях - потертости и следы эксплуатации; видны отсоединенные провода. Комплектность и исправность оборудования кабины не установлены.

В зафиксированной конфигурации бульдозер не способен к самостоятельному движению и работе. Комплектность гидравлики, трансмиссии и рабочего оборудования требует уточнения. Учитывается одна разукомплектованная машина.

Местонахождение имущества: г. Владивосток, ул. Вострецова, 45а.

Идентификация и пределы описания

VIN Lexus приведен по ПТС и совпадает с маркировкой, запечатленной в папке фотографий автомобиля. Номер бульдозера приведен по ПСМ; маркировка на самом шасси на изученных фотографиях не читается.

Неустановленные детали не считаются утраченными. Снятые части необходимо сверить по наличию и принадлежности. Посторонние предметы на заднем плане не включены в опись.

Финансовый управляющий

Байдака Виктора Ивановича Болдырев Д.В.

Приложение. Фотографическое подтверждение состояния



Lexus LX570 - Файл_006.png



Lexus LX570 - Файл_010.png

Приложение. Фотографическое подтверждение состояния



SHANTUI SD16 - Файл_000.png



SHANTUI SD16 - Файл_008.png